

Cuadro de activación



Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800

Elección del correcto Speed Hardener:

Durante el secado, esta nueva tecnología además de la temperatura absorbe la humedad del aire para acelerar el proceso de curado

STANDARD

RÁPIDO

LENTO

Condiciones de secado	10-20 °C	20-30 °C	> 30 °C
HR < 25%	3251	3251 - 3250	3250
HR 25-50%	3251 - 3250	3250	3252
HR > 50%	3250	3250 - 3252	3252